SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Żeromskiego
82-224 Lichnowy, ul. Zwycięstwa 15
tel./fax: 55 271 27 27
NIP 579 196 27 19 REGON 193077560

SP/050/01/02/2026

SG
18-02-2026r.

Lichnowy, dnia 19.02.2026r.

URZĄD GMINY LICHNOWY
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁ. 19 -02- 2026
NR Z REJ. 1040124/2026/P
ILOŚĆ ZAŁ. .....
PODPIS

Pan Jan Michalski

Wójt Gminy Lichnowy

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą warunków funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lichnowach w dniach 4 – 5 luty 2026r. uprzejmie informuję, że skrócenie zajęć dydaktycznych było spowodowane awarią pieca centralnego ogrzewania oraz występującymi w tym czasie trudnymi warunkami atmosferycznymi. Przyczyną awarii była niska jakość dostarczonego opału, w którym znajdowały się kamienie, co doprowadziło do zakłóceń w pracy urządzenia grzewczego. Usterka została usunięta jeszcze tego samego dnia, jednak w okresie występowania bardzo niskich temperatur zewnętrznych wpłynęło to na czasowe obniżenie komfortu cieplnego w budynkach .

W dniach 4–5 lutego temperatura zewnętrzna utrzymywała się na poziomie około –25°C. Dodatkowo występowała gołoledź oraz ślizga nawierzchnia, co miało wpływ na bezpieczeństwo uczniów w drodze ze szkoły. Przy tak niskich temperaturach zapotrzebowanie na energię cieplną znacząco wzrasta, a efektywne dogrzanie budynków jest utrudnione.

W większości sal lekcyjnych temperatura wynosiła 18-19°C. W dwóch salach odnotowano temperaturę około 15°C , w związku z czym zajęcia w tych pomieszczeniach zostały czasowo wyłączone. Sale były dodatkowo dogrzewane grzejnikami konwektorowymi do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. Mając na uwadze utrzymujące się silne mrozy oraz trudne warunki atmosferyczne , podjęto decyzje o skróceniu zajęć dydaktycznych . Jednocześnie zapewniono opiekę świetlicową oraz przedszkolna wszystkim dzieciom , które z niej

korzystały. W kolejnych dniach temperatura w salach lekcyjnych była monitorowana trzy razy dziennie i utrzymywała się na poziomie 19°C i wyższym, co potwierdziło prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczej po usunięciu awarii .

W odniesieniu do pytania o przeprowadzenie analizy technicznej instalacji grzewczej oraz stanu infrastruktury budynku informuję, że nie była przeprowadzona odrębna analiza techniczna w związku z przedmiotowym zdarzeniem. Awaria została usunięta niezwłocznie , a instalacja grzewcza po naprawie funkcjonowała prawidłowo. Instalacja grzewcza jest każdorazowo sprawdzana przed rozpoczęciem sezony grzewczego oraz podlega bieżącej eksploatacji i okresowym przeglądom.

Reklamacja dotycząca jakości opału została zgłoszona do dostawcy. Obecnie oczekujemy na jego stanowisko w tej sprawie.

Należy również zaznaczyć, że przy temperaturach zewnętrznych na poziomie –25°C i niższych nie ma możliwości skutecznego nagrzania sali gimnastycznej do optymalnej temperatury. Wynika to z konstrukcji obiektu, który wykonany jest w całości z blachy, co powoduje szybkie wychładzanie pomieszczenia w warunkach silnego mrozu.

Podjęte działania miały charakter zapobiegawczy i były podyktowane troską o zapewnienie uczniom bezpiecznych i odpowiednich warunków do nauki i bezpiecznego powrotu do domu.

Z poważaniem

Sylwia Bogdan

DYREKTOR

mgr Sylwia Bogdan