

sekretariat@lichnowy.pl

**Od:**  
**Wysłano:** niedziela, 8 marca 2026 09:53  
**Do:** sekretariat@lichnowy.pl; przewodniczacy@rada.lichnowy.pl  
**Temat:** PETYCJA w sprawie uregulowania statusu, uporządkowania oraz objęcia ewidencją infrastruktury gminnej istniejącego chodnika w Borętach Drugich

SG  
08-03-26  
KANCELARIA OGOLNA  
WPL. 08-03-2026  
NR Z REJ. 14051312026.P  
m

Lichnowy, dnia 8 marca 2026 r.

SG. 152. 7. 2026

Do:

Rada Gminy Lichnowy  
na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy  
ul. Tczewska 6  
82-224 Lichnowy

PETYCJA

w sprawie uregulowania statusu, uporządkowania oraz objęcia ewidencją infrastruktury gminnej istniejącego chodnika w Borętach Drugich

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracam się do Rady Gminy Lichnowy z niniejszą petycją dotyczącą konieczności podjęcia działań w sprawie istniejącego chodnika zlokalizowanego w Borętach Drugich.

Przedmiotowa sprawa dotyczy chodnika funkcjonującego w terenie od ponad 20 lat, który stanowi ciąg pieszy pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi w miejscowości Boręty i Boręty Drugie.

#### 1. Przebieg istniejącego chodnika

Chodnik przebiega na odcinku od nieruchomości Boręty 61, począwszy od działki gminnej nr 29/1 obręb Boręty, następnie przez działki nr 36/1 oraz 40/34, aż do nieruchomości Boręty Drugie 64, gdzie dochodzi do działki nr 40/7 stanowiącej własność prywatną.

Na całym tym odcinku chodnik stanowi jeden ciąg pieszy wykonany z płyt chodnikowych o wymiarach 30 × 30 cm. Przedmiotowy ciąg pieszy istnieje w terenie od ponad dwóch dekad i przez wiele lat był wykorzystywany przez mieszkańców jako dojście pomiędzy zabudowaniami w tej części miejscowości.

#### 2. Okoliczności powstania chodnika

Materiały wykorzystane do budowy przedmiotowego chodnika pochodziły z Urzędu Gminy Lichnowy. Fakt ten wskazuje, że jego powstanie nastąpiło przy udziale gminy i było związane z potrzebą zapewnienia komunikacji pieszej pomiędzy zabudowaniami.

W praktyce oznacza to, że chodnik został wykonany w celu zapewnienia lokalnej infrastruktury komunikacyjnej i przez wiele lat stanowił element zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

### 3. Ustalenia kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Istnienie chodnika zostało potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2025 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku.

W piśmie z dnia 23 lutego 2026 r. wskazano, że:

- na działce nr 29/1 znajduje się chodnik z płyt chodnikowych o wymiarach 30 × 30 cm,
- nawierzchnia chodnika nie jest zniszczona,
- płyty chodnikowe są jedynie pokryte ziemią oraz porośnięte trawą w wyniku wieloletniego braku utrzymania.

Jednocześnie w piśmie wskazano, że usunięcie ziemi, trawy, krzewów oraz drzew blokujących dostęp do chodnika stanowi zwykłe prace porządkowe.

### 4. Aktualny stan chodnika

Obecnie przedmiotowy chodnik pozostaje w znacznym stopniu zarośnięty roślinnością. Na jego przebiegu występują liczne krzewy, samosiewy oraz drzewa, które utrudniają lub miejscami uniemożliwiają swobodne korzystanie z ciągu pieszego.

Nawierzchnia chodnika pokryta jest warstwą ziemi oraz roślinnością, co jest bezpośrednim skutkiem wieloletniego braku wykonywania podstawowych prac utrzymaniowych.

Pomimo powyższego chodnik jest nadal wykorzystywany przez mieszkańców, co potwierdzają wykonane fotografie dokumentujące ślady użytkowania w okresie zimowym.

### 5. Brak ujęcia chodnika w ewidencji infrastruktury

Pomimo wieloletniego istnienia chodnika oraz jego faktycznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, przedmiotowy ciąg pieszy nie został dotychczas formalnie ujęty w ewidencji infrastruktury gminnej.

Brak takiego ujęcia ma charakter wyłącznie formalny i nie zmienia faktu, że chodnik istnieje w terenie oraz stanowi element zagospodarowania przestrzennego wykorzystywany przez mieszkańców.

### 6. Obowiązki gminy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami utrzymanie porządku oraz właściwe gospodarowanie mieniem gminnym należy do obowiązków jednostki samorządu terytorialnego.

Do zadań własnych gminy należy między innymi:

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni na terenach publicznych,
- właściwe gospodarowanie mieniem gminnym.

Pozostawienie istniejącej infrastruktury bez utrzymania przez wiele lat prowadzi do jej degradacji oraz utrudnia korzystanie z niej przez mieszkańców.

## 7. Znaczenie chodnika dla mieszkańców

Przedmiotowy chodnik stanowi istotny element lokalnej komunikacji pieszej pomiędzy zabudowaniami. Jego uporządkowanie oraz przywrócenie możliwości korzystania z niego poprawiłoby bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się mieszkańców tej części miejscowości.

Jednocześnie formalne ujęcie chodnika w ewidencji infrastruktury gminnej pozwoliłoby na jego właściwe utrzymanie w przyszłości.

## 8. Wnioski

W związku z powyższym wnoszę o:

1. podjęcie przez Radę Gminy Lichnowy działań zmierzających do uregulowania statusu istniejącego chodnika,
2. zobowiązanie właściwych organów gminy do uporządkowania terenu poprzez usunięcie krzewów, drzew oraz samosiewów utrudniających dostęp do chodnika,
3. oczyszczenie nawierzchni chodnika z ziemi, trawy oraz innych zanieczyszczeń,
4. formalne ujęcie istniejącego chodnika w ewidencji infrastruktury gminnej na całym jego przebiegu obejmującym działki nr 29/1, 36/1, 40/34 oraz 40/7 obręb Boręty,
5. podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwego utrzymania tego ciągu pieszego w przyszłości.

Podjęcie powyższych działań pozwoli na uporządkowanie istniejącego stanu faktycznego oraz zapewni właściwe gospodarowanie mieniem gminnym.

Z wyrazami szacunku

